

TRUCS & ASTUCES – Modifier la vue de face d'une pièce ou d'un assemblage

Résumé

Nous allons voir comment modifier la vue de face d'une pièce ou d'un assemblage SOLIDWORKS. Cette manipulation s'avère utile pour :

- la réalisation de plan avec vue défini
- la réorientation du repère X, Y, Z

Sommaire

- 1. Positionnement de pièce
- 2. Définition de la vue
- 3. Du 3D au 2D

Déroulé

1. Positionnement de pièce

Tout d'abord, dans l'interface 3D, nous avons la vue de face. Elle correspond à la vue normale au flanc de chacun des panneaux.

		TATES T	1.00.07	-
- C 5 + A 80.				
T.			11	
Q				
- Municipality				
(Desta				
100 C				
A CONTRACTOR OF				
3-12 F				
Čave È				
E				
Cone: C				
i Sarringa ana ara 🖏 🕎				
Sector one one by SB				
	2			
1	<u>6</u>			
l				

Ainsi, nous pouvons observer :

- l'orientation du modèle
- le repère trigonométrique

Ici, la vue de face est suivant ZX avec Z vers le haut.





AuteurMickaël Vella, Technicien support CAO senior, BU services, VISIATIVDate20.04.2017ProduitSOLIDWORKSVersionToutes les versions

2. Définition de la vue

Dans un deuxième temps, l'objectif est de réorienter la géométrie pour définir la vue de dessous comme vue de face. Nous allons donc positionner, via la souris ou via les vues prédéfinis, la vue souhaitée.



Ensuite, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour que le menu orientation apparaisse.

Puis, sélectionnez l'icône « mettre à jour vue standard ». Ainsi, une pop-up apparaît et vous demande de sélectionner la vue standard à attribuer.



©Visiativ 2017 – Toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation my-CAD



Une fois la vue sélectionnée (ici vue de face), nous remarquons que la vue de face est orientée en fonction du repère XY avec Y vers le haut.

Ť	
*Face	

3. Du 3D au 2D

Maintenant que la vue de face correspond à ce que nous souhaitons, nous pouvons mettre en place les vues de mises en plan qui correspondent à notre cahier des charges. Si votre mise en plan est déjà créée, les vues se mettent à jour.

En conclusion

En somme, nous avons vu comment modifier la vue de face d'un assemblage SOLIDWORKS. Cette manipulation permet à la fois de :

- faire du post traitement à partir d'un fichier 3D (Export DXF, usinage,...)
- établir des plans avec des vues souhaitées

Dans notre exemple, nous avons utilisé une autre vue prédéfinie (vue de dessus), mais il est également possible de définir une nouvelle vue de face à partir d'un positionnement aléatoire.

Usages

Conception

Activités

- Implantation/Agencement
- BE Sous-traitance
- Carrosserie Industrielle
- Chaudronnerie Serrurerie
- Mécatronique Electronique
- Bijouterie Joaillerie
- Machines spéciales robotique
- Usinage Impression 3D
- Applications médicales
- Métiers du bois
- Moule Injection plastique
- Tôlerie
- Tuyauterie/Process/Usine